



Gutachten-Nr. 2475384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.05.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Donaustauffer Str. 160, 93059 Regensburg

Kanzlei
SDK Schott Dobmeier Kießlich
Rechtsanwälte &
Insolvenzverwalter
Prüfeninger Straße 20
93049 Regensburg

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 2475384****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 22.05.2025**

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Firma Progress Packaging GmbH Junkerstraße 10 93055 Regensburg
Auftrag vom / durch	09.05.2025 08:30 schriftlich Kanzlei SDK Schott Dobmeier Kießlich Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter Prüfeneringer Straße 20 93049 Regensburg
Besichtigungsdatum / Ort	15.05.2025 09:00 Firma Progress Packaging GmbH Junkerstraße 10 93055 Regensburg
Anwesend bei Besichtigung	Herr Neutzsch (Angestellter Progress)

Ergebnis

Wert am Markt mit MwSt.**9.200,00 EUR****Enthaltene MwSt.****1.468,91 EUR**

**Gutachten-Nr. 2475384**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 22.05.2025

T e c h n i s c h e D a t e n

Amtliches Kennzeichen	R-PP 707
Fahrzeugidentnummer	WF03XXTTG3JG05959
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Mehrzweckfahrzeug 5-türig (AF)
Fahrzeughersteller	FORD (D) (8566)
Typ	FAC (BMV)
Verkaufsbezeichnung	Tourneo Custom
Antriebsart	Ottomotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I (36AG)
Leistung	125 kW
Hubraum	1995 ccm
Farbe	magnetic-grau (metallic)
Erstzulassung	25.01.2019
Baujahr	2019
Letzte Zulassung	25.01.2019
Nächste HU	März 2026
Anzahl Vorbesitzer	0, angegeben
Leermasse	2.480 kg
Nutzlast	660 kg
zulässige Gesamtmasse	3.140 kg
Sitz- / Stehplätze	7
Laufleistung	233.649 km abgelesen 233.649 km geschätzt
Bemerkung	Umweltplakette: Grün
Bereifung	
Vorderachse	235/55 R17 103V Point'S Links 9,0 WO Rechts 9,0 WO
Hinterachse	235/55 R17 103V Continental Links 9,0 WO Rechts 9,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Serienausstattung	2. Batterie, Abbiegelicht im Scheinwerfer, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier- System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum, Diebstahl-Warnanlage, Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts- -Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Notrufsystem, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, Fensterheber elektrisch, Fondraumheizung, Generator 240 A, Getriebe

**Gutachten-Nr. 2475384**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.05.2025

Automatik SelectShift - (6-Stufen), Haltegriff B-Säule, Haltegriffe vorn, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserievariante: Normaldach, Klimaanlage, Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum, Kopf-Schulter-Airbag vorn, Kühlergrill mit Chromleiste, LM-Felgen, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 125 kTDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Radstand 3300 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenairbag, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe, Servolenkung, Sicht-Paket 2, Sitz-Paket 30: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (2-fach verstellbar) inkl. Seitenairbag, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz, Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12im Lade-/Fahrgastraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Style-Farb-Paket, Titanium, Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll), Trittstufe unter Schiebetür links, Trittstufe unter Schiebetür rechts, Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verglasung stark getönt, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff, Verzurrösen (4), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung (Warmwasser), Zusatzheizung elektrisch, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderzubehör

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Armlehnen vorn, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay, Außenspiegel Totwinkel-Assistent, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Federung Hinterachse: Luft, Frontscheibe heizbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), LM-Felgen 7x17 (10-Speichen, Anthrazit), Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radioempfang Digital (DAB+), Radiovorbereitung, 10 Lautsprecher, Rückfahrkamera mit Farbdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Steckdose 230/ 150 Watt, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED, Xenon-Scheinwerfer

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie



Gutachten-Nr. 2475384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.05.2025

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte und der mögliche Veräußerungsbereich des Halters berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.
Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

**Gutachten-Nr. 2475384****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 22.05.2025****Vorschäden :**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Kotflügel vorne rechts

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren dabei die folgenden Fahrzeugteile betroffen:

- Kotflügel vorne rechts

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Pre-Collision-Assist Fehlermeldung
- ABS & ESP Fehlermeldungen
- Fahrertür im Kantenbereich verschrammt und 2 Dellen mit Lackschäden
- Außenspiegelgehäuse links verschrammt
- Felge vorne links verschrammt
- Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung
- Außenspiegelblende rechts verkratzt
- Felge vorne rechts verschrammt
- Bremsscheiben Vorderachse verschlissen, Tragbild Mangelhaft
- Trittbrett rechts verschrammt
- Radlaufblende hinten rechts verschrammt
- Bremsscheiben Hinterachse verschlissen, Tragbild Mangelhaft
- Heckstoßfänger rechtsseitig im unteren Bereich verschrammt
- Heckdeckel an mehreren Stellen verschrammt und verformt
- Heckstoßfänger linksseitig im unteren Bereich verschrammt
- Radlaufblende hinten links im unteren Bereich aus Einbaulage ausgebrochen
- Heckstoßfänger linksseitig aus Einbaulage ausgebrochen
- linke Schiebetür mittig im oberen Bereich verformt und verschrammt
- Trittbrett links gebrochen und verschrammt
- linke hintere Einstiegsleiste verformt
- rechte hintere Sitzverkleidung verschrammt
- rechte Kofferraumverkleidung verkratzt
- Heckdeckel rechtsseitig verschrammt
- rechte obere Kofferraumverkleidung verschrammt

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 2 Fahrzeugschlüssel
- Bordwerkzeug
- Wagenheber
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Letzte Inspektion bei 215632km / 18.03.2024
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit LM-Felgen



Gutachten-Nr. 2475384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.05.2025

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Regensburg, den 22.05.2025

Der Sachverständige

Pielmeier



Tobias Pielmeier

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2475384**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.05.2025

FAHRZEUGBEWERTUNG

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA PROGRESS PACKAGING GMBH
 JUNKERSTRASSE 10
 93055 REGENSBURG

AMTLICHES KENNZEICHEN: R-PP 707

ART / AUFBAU: OTHER / LIMOUSINE

HERSTELLER: FORD
 TYP: TRANSIT CUSTOM/TOURNEO CUSTOM (TTF) 09/12-
 AUSFÜHRUNG: TOURNEO CUSTOM
 FAHRZEUG IDENT NR: WF03XXTTG3JG05959

FARBE: MAGNETIC-GRAU (METALLIC)
 TÜREN: 4

MOTORART: BENZIN
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.995 CCM / 125 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 25.01.2019 /25.01.2019
 NÄCHSTE HU / AU: 03.2026 /03.2026

GESAMTLAUFLEISTUNG: 233.649 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	235/55 R 17 103V	9.0 9.0
H-ACHSE:	235/55 R 17 103V	9.0 9.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	9.200,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.468,91

REGENSBURG DONAUSTAUFER STRASSE 160 , DEN 22.05.2025

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2475384

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.05.2025

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/55 R 17 103V
H-ACHSE: 235/55 R 17 103V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/55 R 17 103VLI: (WO) 9.0 mm RE: (WO) 9.0 mm
H-ACHSE: 235/55 R 17 103VLI: (WO) 9.0 mm RE: (WO) 9.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

FORM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2475384****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 22.05.2025**

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 15.05.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****	9.200,00
EUR****	1.468,91

REGENSBURG DONAUSTAUFER STRAÙE 160 , DEN 22.05.2025

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 1



Bild 2


Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384**Bild 5**

Identifikation

**Bild 6**

Kilometerstand

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 7

Pre-Collision-
Assist
Fehlermeldung



Bild 8

ABS & ESP
Fehlermeldungen

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 9

Fahrtür im
Kantenbereich
verschrammt und 2
Dellen mit
Lackschäden



Bild 10

Außenspiegelgehäuse
links verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 11

Felge vorne links
verschrammt



Bild 12

Detail: Felge vorne
links verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 13

Detail: Felge vorne
links verschrammt




Bild 14

Bremsscheiben
Vorderachse
verschlissen

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 15

Frontscheibe
Steinschlag mit
Rissbildung




Bild 16

Detail:
Frontscheibe
Steinschlag mit
Rissbildung

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 17

Außenspiegelblende
rechts verkratzt



Bild 18

Felge vorne rechts
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 19

Detail: Felge vorne
rechts verschrammt



Bild 20

Detail: Felge vorne
rechts verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384




Bild 21

Bremsscheiben
Vorderachse
verschlissen,
Tragbild Mangelhaft



Bild 22

Trittbrett rechts
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 23

Detail: Trittbrett
rechts verschrammt



Bild 24

Radlaufblende
hinten rechts
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 25

Bremsscheiben
Hinterachse
verschlissen,
Tragbild Mangelhaft



Bild 26

Heckstoßfänger
rechtsseitig im
unteren Bereich
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 27

Heckdeckel an mehreren Stellen verschrammt und verformt



Bild 28

Heckdeckel rechtsseitig senkrechte Verformung

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 29

Heckdeckel mittig
im unteren Bereich
verformt



Bild 30

Heckdeckel
linksseitig mittig
verkratzt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 31

Heckdeckel
linksseitig im
unteren Bereich
verkratzt



Bild 32

Heckstoßfänger
linksseitig im
unteren Bereich
verschrammt,
Radlaufblende
hinten links im
unteren Bereich aus
Einbaulage
ausgebrochen

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 33

Heckstoßfänger
linksseitig aus
Einbaulage
ausgebrochen



Bild 34

linke Schiebetür
mittig im oberen
Bereich verformt
und verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384




Bild 35

Detail: linke
Schiebetür mittig
im oberen Bereich
verformt und
verschrammt



Bild 36

Trittbrett links
gebrochen und
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 37

Detail: Trittbrett
Links gebrochen und
verschrammt



Bild 38

linke hintere
Einstiegsleiste
verformt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 39

rechte hintere
Sitzverkleidung
verschrammt



Bild 40

rechte Kofferraum-
verkleidung
verkratzt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2475384



Bild 41

Heckdeckel
rechtsseitig
verschrammt



Bild 42

rechte obere
Kofferraumverkleidu
ng verschrammt