

455 Wärmepumpentechnik ab Standort 93096 Köfering

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 10 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 11 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 12 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 13 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 14 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 15 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 16 | 1 Warmwasserspeicher / Wärmetauscher , Fabrikat: Apamet, Typ: HP BOT 300, Volumen 300 l, stehende Ausführung mit Innenflächenschutz, Flächenwärmetauscher mit Spirale für Anschluss der Wärmepumpe, Anoden-Kalkschutz |
| 17 | 1 Wärmepumpe , Fabrikat: OCHSNER, Typ: Air Hawk 208 C11A, Leistung 4-8 kW |
| 18 | 1 Wärmepumpe , Fabrikat: OCHSNER, Typ: Air Hawk 208 C11A, defekt, Leistung 4-8 kW |
| 19 | 1 Transporter R-Z 5008 , Fabrikat: VW, Typ: T5 Transporter Kasten-Kombi kurz, Diesel, 103 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Euro 5, 6-Gang-Getriebe, Bremsassistent, AHK, Einparkhilfe hinten, Tagfahrlicht, zul. Gesamtgewicht 3,20 t, LKW-Zulassung, angegeb. Km-Stand 350.981, angegeb. Km-Stand WV1ZZZ7HZFH036164, EZ 09/14, HU 11/24, Beschädigungen: A-Säule eingedellt an Scheibe, Stoßfänger h.r. eingedellt, Kofferraum innen beschädigt, Fahrersitz eingerissen, |

Kfz-Schein + Kfz-Brief liegt vor, 2 Schlüssel, Kfz bereits abgemeldet.